



# Zerstörungsfreie Prüfung polymerer Verbundwerkstoffe mittels aktiver Thermographie

By: DI. J.Sekelja

# Anwendungen und Partner



- Porosität in CFK Laminaten
- Delaminationen in CFK Laminaten
- Disbonds zwischen Laminaten und Wabenkernen
- Disbonds zwischen CFK Laminaten und Metall
- Verteilung der Fasern in Glassfaserlaminaten
- Folien und Fremdkörpereinschlüse
- Impactschäden am CFK
- Risse im Aluminium und Stahl
- Lunker im Stahl
- Finite Element Simulation




# Inhalt

- Einleitung
- Theorie
  - Allgemeine Thermographie
  - Anregungstechniken
  - Auswertealgorithmen(PPT, LDF, TSR)
- Anwendungen für optisch angeregte Thermographie
- Anwendungen der Induktionsthermographie
- Zusammenfassung


# Aktive Thermographie

## Prinzip





**Optische Anregung**



**Induktions Anregung**



Quelle: isi-sys

**Ultraschall Anregung**




Quelle: Meggitt



**Heißluft**

# Fehlercharakterisierung Puls- und Lock-In Thermographie



# Heat conduction in Sound Solids

## Semiinfinite Body

**Fourier diffusion equation (x, y and z dimension):**

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\lambda}{\rho c} \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right)$$


$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot c}$$

... Thermal  
Diffusivity

**1D Solution of the fourier  
equation  
for a DIRAC impulse**


$$T(z,t) = T_0 + \left[ \frac{Q / A}{\rho \cdot c \cdot \sqrt{4\pi \cdot \alpha \cdot t}} \right] \cdot e^{-z^2 / (4 \cdot \alpha \cdot t)}$$

- Adiabatic heating  
→ No Convection and Radiation!
- Thermal thick specimen  
→ Semi-infinite Body
- Isotropic material  
→  $\lambda_x = \lambda_y = \lambda_z$  (thermal conductivity)



# Linear Diffusivity Fitting – LDF

Fast method for the characterization of materials



Solution of the heat diffusion equation for a Dirac pulse excitation

$$T(z,t) = T_0 + \left[ \frac{Q/A}{\rho \cdot c \cdot \sqrt{4\pi \cdot \alpha \cdot t}} \right] \cdot e^{-z^2/(4 \cdot \alpha \cdot t)}$$

- **Not sensitive** to inhomogeneous illumination or changes of offsets (reflections of the environment, emissivity variations)
- **Linear fitting procedure** allows a fast implementation (2 sec for a 320x240 image)

# Bestimmung der anisotropen Wärmeleitung in CFK






Abbildung: Messaufbau und Thermogramm bei UD8 Probe







**Semi-infinite Lösung:**  $0 < x < \infty$

$$T(x, t, d) = \frac{1}{2d} \cdot \left[ erfc \left( \frac{a-x}{2\sqrt{\alpha_{x,y}t}} \right) + erfc \left( \frac{a+x}{2\sqrt{\alpha_{x,y}t}} \right) \right] \quad (1)$$


$$\left[ 1 + 2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \exp \left( -\frac{n^2 \pi^2}{d^2} \alpha_z t \right) \right]$$

# CFRP - test specimens




# Qualitative Correction Method for Flaw Detection

diffusivity map based on the assumption of a constant wall thickness (4 mm)




$$d = a - b = \Delta\alpha$$



# Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit zum Nachweis von Verklebungsfehler


## Splice defects in honeycomb structures

Comparison: Diffusivity Imaging and X-Ray Tomography



Bonding of honeycomb  
structures with different cell size

**Plate thickness: 25 mm !**




# Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit zur Bestimmung einer Glasfaserverteilung


Glass fiber distribution of a car roof

Comparison: Diffusivity Imaging and 3D-Computed Tomography


GFRP - Glass Fiber  
Reinforced Plastic




Diffusivity Image  
UNCORRECTED



Diffusivity Image  
CORRECTED




3D-Computed  
Tomography  
IMAGE





# Anwendungen


## - Porositätsbestimmung in CFK - Bauteilen




**Ultrasonic C-scan images**



# Bestimmung von Porositäten in gekrümmten Bauteilen




(a) Curved CFRP specimen



(b) Thermal diffusivity image

# 3D – Computer Tomographie Messungen zur Bestimmung der Volumsporosität




**phoenix|x-ray**  
Part of GE's Sensing & Inspection Technologies business

**Röhre:**  
180kV nanofocus Röhre

**Max. Messauflösung:**  
Voxelgröße  $<0,5 \mu\text{m}$   
→ Auflösung [ $\mu\text{m}$ ]  $\sim D [\text{mm}] / 2000$



# Anwendungen

## - CT Schnittbilder



The interlaminar shear strength decreases by about 7 % per 1 % porosity,  
up to a total porosity of 4 %<sup>1</sup>.

# Porenformen in PREPREG in Abhangigkeit der Volumsporositat





$$m = \sum_{i=1}^N \frac{V_i}{V_P} m_i$$

N ... numbers of pores  
V ... volume of a pore

G. Mayr et al., Porosity determination in CFRP specimens by means of pulsed thermography combined with effective thermal diffusivity models ,AIP Conference Proc. 2009; 29B: 1103 – 1110.


# Vergleich Aktive Thermographie zu Ultraschall



Pulsed Thermography: FLIR Thermacam PM695 ( $\Delta T = 80 \text{ mK}$ , FPS = 25, 8 - 12  $\mu\text{m}$ )  
 Ultrasonic C-SCAN: (inspection frequency  $f = 5 \text{ mHz}$ , probe diameter = 0.75'')

# Vergleichsstudie

## Sandwich-Bauteil (Alu - CFK)




# Delamination in a wood-plastic composite (WPC) panel

**Components:**


wood flour + melamine resin

**Applications:**


automobile industry  
furniture industry




Section A-A




Active Thermography



Computed Tomography



Digital Shearography



# Badewanne





Abbildung 1- Aktive Thermographie Messaufbau





Aktive Thermographie	Sherographie
Probe 1 - Fehlstelle I	Probe 1 - Fehlstelle I
	
Probe 1 - Fehlstelle II	Probe 1 - Fehlstelle II
	

Abbildung 4 – Ergebnisbilder bei Probe 1

# Induktionsthermographie


## Prinzip



### Entscheidende Faktoren:


- Frequenz des magn. Wechselfeldes (30-300 kHz)
- Dauer und Form des Anregungspulses (Puls - Sinus)
- Abstand zwischen Induktor und Probe

### Skineffekt:



# Methoden

## Unterscheidung aufgrund Fehlertiefe



# Finite Elemente Methode FEM

## Elektrische – thermische Wechselwirkung





### 1. Elektrisch

$$j\omega\sigma A + \nabla \times (\mu^{-1} \nabla \times A) = 0 \quad \rightarrow \quad Q = \frac{1}{2} \sigma |E|^2 \quad \rightarrow \quad \rho C \frac{\partial T}{\partial t} - \nabla \cdot k \nabla T = Q(T, A)$$


### 2. Induktive Erwärmung

### 3. Thermisch

#### Anwendung: Riss in Stahlbramme



# Messaufbau Induktionsthermographie



# Ergebnisse Risserkennung bei Metallen




offener Riss - unlackiert



offener Riss - lackiert





offener Riss - unlackiert



# Risserkennung bei Metallen

## Temperaturentwicklung an Probenoberfläche



### Auswertung der Temperaturverläufe:


- Temperaturbild bei höchsten Kontrast (nach thermischer Anregung)
- Phasenbild: Fourier-Transformation der gemessenen Temperaturverläufe (Unterdrückung von Artefakten)

**Randeffekte:** Erwärmung im Randbereich der Probe → ist Unterscheidung möglich?


# Bramme mit Walzfehler

## Direkte Fehlstellenanregung mit Bildverarbeitung


Teilstück der Bramme mit Walzfehler




1. Thermogramm nach Anregung (Puls mit 2 kW)




2. Berechnung des Phasenbildes




3. Berechnung des Hintergrundes



4. Differenzbild – Unterdrückung Störeffekte




5. Binärbild → Automatisierung





# Bramme mit Walzfehler

## Vergleich mit 3D Computer Tomographie (3D CT)


Ergebnisbild der Induktionsthermographie



Vergleichsmessungen mit 3D CT



3D Darstellung der Fehlstelle



### Schlussfolgerung:

Durch pfannenförmigen Ausbildung der Fehlstelle kann Wärme nicht abfließen → Großflächige Erwärmung der Fehlstelle

	<u>OTvis</u>	<u>PTvis</u>	<u>UTvis</u>	<u>ITvis</u>
<b>Fügeverbindungen</b>				
Klebverbindungen	o	o	+	+
Schraubverbindungen	+	o	o	o
Nietverbindungen	o	o	+	o
Punkt-/Laserschweißungen	o	o	+	o
Clinchverbindungen	o	o	+	o
<b>Schichten</b>				
Lackdicke	o	+		
Haftung	o	+		
<b>Faserverbundwerkstoffe</b>				
Trennfolien	+	+		o
Schlagschäden	+	+	+	o
Delaminationen	o	o	+	o
Porosität	o	o		o
<b>Faserkeramik</b>				
Delaminationen	+	+	o	o
Risse			+	o
Inhomogenitäten	+	+		
Porosität	+	+		
<b>Metalle</b>				
Risse			+	o
Lunker			o	
Passungen			+	
<b>Faser-Metall-Laminate</b>				
Schlagschäden	o	o	+	o
Delaminationen	o	o	+	o

⊕ gut geeignet

⊖ bedingt geeignet

# Danksagung

Dieses Projekt wurde vom  
TAKE OFF - Programm der österreichischen  
**Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)**  
unterstützt.



Kontakt Fachhochschule Wels:

Univ. Doz. Mag. Dr. Günther Hendorfer

Stelzhamerstraße 23  
A-4600 Wels  
+43 / 7242 / 72811 – 3410  
[g.hendorfer@fh-wels.at](mailto:g.hendorfer@fh-wels.at)